

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 44»
 624449, Свердловская область
 город Краснотурьинск
 ул. Ленина, 47а
 тел. 8 (34384) 6-46-73
 e-mail: rosinka-44@bk.ru

Главному Государственному
 инспектору ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
 Волчанского ГО
 по пожарному надзору
 И.А. Гринвальду

№ 11 от 03.02.2023г.

Уважаемый Илья Александрович!

Направляем отчет по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию № 28/1 от 18.02.2022г. (здание по ул.8 Марта,28)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Здание детского сада не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)	10.02.2023	01.04.2022
2	Для отделки пола приемной групповых ячеек № 2, спальни групповых ячеек № 1,3 применен материал (линолеум, ламинат), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуемый класс пожарной опасности материала для стен не более КМ2)	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	10.02.2023	01.06.2022
3	Для отделки потолка кабинета медицинского работника применен материал (потолочная плитка), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуемый класс пожарной опасности материала для стен не более КМ2)	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	10.02.2023	01.06.2022
4	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.7.6.3. СП 52.13330.2016	10.02.2023	29.12.2022

5	Не выполнено устройство выхода на чердак с лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра (люк отсутствует)	ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 27, ст. 37, ст. 58, ст.59, ст. 87, ст. 88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.7.7 СП 4.13130.2013	10.02.2023	25.05.2022
6	Не выполнены противопожарными двери гладильного помещения (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30)	п.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 7.2.21 СП 252.1325800.2016	10.02.2023	05.07.2022

Отчет
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию № 27/1 от 18.02.2022г. (здание по ул.Ленина 47А)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Здание детского сада не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)	10.02.2023	01.04.2022
2.	Для отделки пола спален групповых ячеек № 2,3, коридора групповой ячейки № 2 применен материал (линолеум), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуемый класс пожарной опасности материала для стен не более КМ2)	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	10.02.2023	01.07.2022
3.	Для отделки потолка методического кабинета применен материал (потолочная плитка), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуемый класс пожарной опасности материала для стен не более КМ2)	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	10.02.2023	01.06.2022
4.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.7.6.3. СП 52.13330.2016	10.02.2023	30.12.2022

5.	Заблокирована створка дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек № 3,6. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м.	п. 27(б) Правил противопожарного режима в РФ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	10.02.2023	
6.	Отсутствуют ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами на лестнице эвакуационного выхода из музыкального зала.	п. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	10.02.2023	Составлен локально-сметный расчет на проведение работ
7.	Не выполнены противопожарными двери электрошитовой и прачечно-гладильного помещения (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30)	п.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 7.2.21 СП 252.1325800.2016	10.02.2023	05.07.2022

По п 5,6 направлено ходатайство о переносе сроков исполнения до 30.11.2023г.

С уважением, заведующий МА ДОУ № 44



О.Г. Устинова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576004

Владелец УСТИНОВА ОЛЬГА ГЕНРИХОВНА

Действителен с 24.05.2022 по 24.05.2023